



SIA "Vides audits" laboratorija  
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006  
tālr.: 67556152  
www.videsaudits.lv  
info@videsaudits.lv



17.10.2023

## TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 5401-13.10-23

### 1. Informācija par pasūtītāju

**Pasūtītājs:** Bauskas novada komunālserviss, SIA  
**Adrese:** Biržu iela 8A, Bauska, Bauskas nov., LV-3901  
**Tālrunis:** 29331025

### 2. Pasūtītāja informācija par paraugiem:

**Objekts:** Misas ciems

**Paraugu ņemšanas datums:** 13.10.2023

N.p.k.	Ņemšanas vieta	Parauga veids
1	Misa, Stacijas 4 - 7	dzeramais ūdens

### 3. Paraugu apraksts

N.p.k.	Trauka veids	Daudzums
1	sterils maisiņš	0,4L

**Paraugu pieņemšanas datums:** 13.10.2023, plkst. 13:45

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 13.10.2023/17.10.2023

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
<b>1. paraugs - Misa, Stacijas 4 - 7</b>				
E-coli	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1:2014
Koliformas	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1:2014
Clostridium perfringens (ieskaitot sporas)	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 14189:2016
Vides reakcija, pH 20°C	pH vien.	7.9	0.2	LVS EN ISO 10523:2012

~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni. Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi "< ". Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes "< ", ir vienāds ar MDL.

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem paraugiem!

Paraugu ņemšanu veicis pasūtītājs.

Testēšanas laboratorija nav atbildīga par pasūtītāja sniegtajām ziņām p.2.

Laboratorijas vadītājas vietniece: Natalija Gorbunova

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.

Testēšanas pārskats Nr. 5401-13.10-23

I-KD-5-19-3-15-03-2007