

## Testēšanas pārskats

**Nr.8454/23**



**Pasūtītājs:**

Bauskas novada pašvaldības iestāde "Rundāles novada dome"

**Pasūtītāja adrese:**

Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921

**Parauga(-u) apraksts:**

Dzeramais ūdens

**Parauga(-u) ņemšanas vieta, datums, laiks, plāns un procedūra:**

Artēziskā urbuma "Artēziskais urbums Nr.3" ūdens  
apgādes tīkls, māja "Upesmāja", dzīvoklis Nr.3  
28.06.2023.

Dzeramā ūdens izmeklējumu programma 2023.gadam,  
pēc dezinfekcijas veikšanas.

Metode: ISO 5667/3; ISO 5667/5

Paraugu ņemējs: SIA "VIK Eko"laboratorija

**Papildus ziņas par paraugu:**

Paraugs piegādāts termosomā: Nē

Paraugs piegādāts: PET pudele

Paraugu piegādāja: Pasūtītājs

**Pienēmšanas datums, laiks:**  
28/06/2023 14:15

**Testēšana uzsākta:**  
28/06/2023

**Testēšana pabeigta:**  
01/07/2023

## Analīžu rezultāti

Rādītājs	Nr.	Rezultāts	Metode
E.coli		0 KVV / 100ml	ISO 9308-1 : 2014
Koliformas		0 KVV / 100ml	ISO 9308-1 : 2014
Kopējais dzīvotspējīgo mikroorganismu skaits 22°C		2 KVV / 1ml	LVS EN ISO 6222 : 1999
Clostridium perfringens		0 KVV / 100ml	ISO 14189 : 2013

Testēšanas pārskats sagatavots: 03/07/2023

Testēšanas pārskats sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta.

Testēšanas rezultātus pārbaudīja un apstiprināja  
Mikrobiologs /Ligita Pigožne/